

REGIO XII, VIALE AVENTINO, GIÀ VIALE D'AFRICA, EDIFICIO NON DOCUMENTATO, CEMENTIZIO A BASE FITTILE – ROMA (RM)



EDIFICIO: NON DETERMINATO

Edificio rinvenuto nel 1913 non meglio documentato, all'interno del quale è attestato un cementizio a base fittile, conservato in situ (CAR VIII B 19 E).

CRONOLOGIA

Non determinata

AMBIENTE: NON DETERMINATO

La documentazione esistente non fornisce alcuna informazione circa l'ambiente in cui si è rinvenuto il cementizio a base fittile.

CRONOLOGIA

Non determinata

Regio XII, Viale Aventino, già Viale D'Africa, edificio non documentato, cementizio a base fittile

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO

DATA: 8 dicembre 1939

PARTE DELL'AMBIENTE: non determinata

RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: non documentato

TIPO DI IMPAGINAZIONE: a campo omogeneo

Cementizio a base fittile.

CRONOLOGIA

Non determinata

BORDO

SPECIFICHE TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: assente

TECNICA ESECUTIVA: cementizio (cementizio a base fittile senza inserti)

CAMPO

SPECIFICHE TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: assente

TECNICA ESECUTIVA: cementizio (cementizio a base fittile senza inserti)

CONSERVAZIONE

OGGETTO CONSERVATO: pavimento – CONSERVATO IN: situ

CITAZIONE E CONDIVISIONE

STRINGA BIBLIOGRAFICA: Manetta, Consuelo, Regio XII, Viale Aventino, già Viale D'Africa, edificio non documentato, cementizio a base fittile, in TESS – scheda 7752 (<http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=7752>), 2009

INDIRIZZO WEB: <http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=7752>

